

NEXCOBOT
EtherCAT Master
CiA402 servo control API
用户手册

Manual Rev.: V1.6

Revision Date: June 1th, 2019

Revise note:

Ver	Description
V1.6	2020/2/4: Add Ch2.3.2 NEC_CoE402SetSlaveProcessCountPerCycle Add Ch 2.2.8. NEC_CoE402GetTxPdoMapping Add Ch 2.2.9. NEC_CoE402GetRxPdoMapping Add Ch 2.2.10. NEC_CoE402UpdatePdoMappingEni
V1.5	2019/6/1: Add Ch2.2.8 NEC_CoE402GetTxPdoMapping() API Add Ch2.2.9 NEC_CoE402GetRxPdoMapping() API Add Ch2.2.10 NEC_CoE402UpdatePdoMappingEni() API Add Ch2.3.10 NEC_CoE402SetSlaveProcessCountPerCycle() API Add Ch2.4.4 NEC_CoE402SetParameterEx API() Add Ch2.4.6 NEC_CoE402GetParameterEx API()
V1.4	2016/2/24: Add Ch2.7.4 NEC_CoE402ClearHomeStartBit() API Add Ch2.7.5 NEC_CoE402CheckHomeStatus() API
V1.3	2015/8/14: Add Ch2.4.11 NEC_CoE402SetTargetVelocity() API Add Ch2.4.12 NEC_CoE402GetActualVelocity() API
V1.2	2015/7/13: Add description of moving direction to Jog and JogA
V1.1	2015/5/15: Typo fix
V1.0	2014/8/19: Enhance API descriptions. Add torque control APIs
V0.1	2013/12/16: First beta version release

目錄


NEXCOBOT	1
Revise note:	2
目錄	1
1. CoE CiA402 操作說明.....	4
1.1. 流程圖.....	4
1.2. 基本規格.....	4
1.3. 注意事項.....	4
2. CoE CiA402 函式庫.....	5
2.1. API 總覽	5
2.2. 初始化相關函式.....	9
2.2.1. NEC_CoE402Reset	9
2.2.2. NEC_CoE402Close	10
2.2.3. NEC_CoE402GetAxisId.....	11
2.2.4. NEC_CoE402GetDefaultMapInfo	12
2.2.5. NEC_CoE402GetAxisIdEx.....	14
2.2.6. NEC_CoE402ResetPdoMapping	16
2.2.7. NEC_CoE402UpdatePdoMapping	17
2.2.8. NEC_CoE402GetTxPdoMapping.....	18
2.2.9. NEC_CoE402GetRxPdoMapping.....	19
2.2.10. NEC_CoE402UpdatePdoMappingEni	20
2.3. CiA402 狀態控制函式	21
2.3.1. NEC_CoE402CyclicProcess	21
2.3.2. NEC_CoE402SetSlaveProcessCountPerCycle	錯誤！尚未定義書籤。
NEC_CoE402SetCtrlWord /	24
2.3.3. NEC_CoE402GetCtrlWord	24

2.3.4.	NEC_CoE402GetStatusWord	26
2.3.5.	NEC_CoE402ChangeState	27
2.3.6.	NEC_CoE402SetState	29
2.3.7.	NEC_CoE402GetState.....	30
2.3.8.	NEC_CoE402FaultReset.....	31
2.3.9.	NEC_CoE402ServoOn	32
2.3.10.	NEC_CoE402SetSlaveProcessCountPerCycle	32
2.4.	CiA402 驅動器基本操作函式	33
2.4.1.	NEC_CoE402SetOperationMode.....	33
2.4.2.	NEC_CoE402GetOperationModeDisplay	34
	NEC_CoE402SetParameter /	35
2.4.3.	NEC_CoE402SetParameterEx	35
	NEC_CoE402GetParameter /	36
2.4.4.	NEC_CoE402GetParameterEx	36
2.4.5.	NEC_CoE402GetActualPosition.....	37
	NEC_CoE402SetTargetPosition /	38
2.4.6.	NEC_CoE402GetTargetPosition.....	38
2.4.7.	NEC_CoE402SetQuickStopDec	39
2.4.8.	NEC_CoE402SetSoftPosLimit.....	40
2.4.9.	NEC_CoE402SetMaxVelLimit.....	41
2.4.10.	NEC_CoE402SetTargetVelocity	42
2.4.11.	NEC_CoE402GetActualVelocity.....	43
2.5.	點對點運動 (Profile Position mode)	44
	NEC_CoE402Ptp /	44
	NEC_CoE402PtpV /	44
2.5.1.	NEC_CoE402PtpA	44
2.5.2.	NEC_CoE402WaitTargetReached.....	46

2.6.	速度運動(Profile Velocity mode)	47
	NEC_CoE402Jog /	47
2.6.1.	NEC_CoE402JogA	47
2.6.2.	NEC_CoE402Halt	49
2.7.	歸零運動 (Homing mode)	50
	NEC_CoE402Home /	50
2.7.1.	NEC_CoE402HomeEx.....	50
2.7.2.	NEC_CoE402WaitHomeFinished	52
2.7.3.	NEC_CoE402ClearHomeStartBit.....	53
2.7.4.	NEC_CoE402CheckHomeStatus	54
2.8.	扭力控制 (Torque Control).....	55
	NEC_CoE402SetTargetTorque /	55
2.8.1.	NEC_CoE402GetTargetTorque	55
2.8.2.	NEC_CoE402GetActualTorque	56
2.8.3.	NEC_CoE402SetTorqueProfile.....	57

1. CoE CiA402 操作说明

1.1. 流程图



1.2. 基本规格

1. 支持最高 32 轴
2. 支持标准 CoE402 EtherCAT 伺服驱动器

1.3. 注意事项

使用本函式库前，下列几点须注意：

1. ControlWord(0x6040)须设定为 RxPDO, Offset 不限制，但建议设定为 0
2. StatusWord(0x6041)须设定为 TxPDO, Offset 不限制，但建议设定为 0
3. TargetPosition(0x607A) 建议设定为 RxPDO, Offset 建议设定为 2
4. Position actual value(0x6064) 建议设定为 TxPDO, Offset 建议设定为 2

2. CoE CiA402 函数库

2.1. API 总览

下表列出 CiA402 函数库 API 的列表，API 定义于 NexCoEMotion.h 头文件之中。

T : 字段代表该函数可被呼叫的位置

C : 只能在 Callback 函数中呼叫

X : 不能再 Callback 函数中呼叫

B : 没有限制

(T: Type → C: Callback only, X:Not for callback, B:Both)

函数名称	说明	T
初始化相关函数		
NEC_CoE402Reset	重置 CiA402 函数库	X
NEC_CoE402Close	关闭 CiA402 函数库	X
NEC_CoE402GetAxisId	注册并取得 CiA 伺服轴的标识符(单模块单轴)	X
NEC_CoE402GetDefaultMapInfo	初始化 MapInfo 数据结构	X
NEC_CoE402GetAxisIdEx	注册并取得 CiA 伺服轴的标识符(单模块多轴)	X
NEC_CoE402ResetPdoMapping	重置 PDO mapping	X
NEC_CoE402UpdatePdoMapping	更新 PDO mapping 设定	X
NEC_CoE402GetTxPdoMapping	取得 Tx PDO mapping 设定内容	X
NEC_CoE402GetRxPdoMapping	取得 Rx PDO mapping 设定内容	X
NEC_CoE402UpdatePdoMappingEni	自 Eni 更新 PDO mapping 设定	X
CiA402 状态控制函数		
NEC_CoE402CyclicProcess	周期状态控制函数	C
NEC_CoE402SetSlaveProcessCount PerCycle	设定最大的轴数量于每周期更新状态	B
NEC_CoE402SetCtrlWord	设定 CiA402 ControlWord (0x6040)	B
NEC_CoE402GetCtrlWord	读取 CiA402 ControlWord (0x6040)	B
NEC_CoE402GetStatusWord	读取 CiA402 StatusWord (0x6041)	B
NEC_CoE402ChangeState	改变轴的状态，并等待完成	X
NEC_CoE402SetState	改变轴的状态	B
NEC_CoE402GetState	读取驱动器状态	B
NEC_CoE402FaultReset	清除/重置伺服驱动器错误	X
NEC_CoE402ServoOn	设定驱动器激磁/解激磁	X

CiA402 驱动器基本操作函数		
NEC_CoE402SetOperationMode	设定驱动器运动模式(0x6060)	X
NEC_CoE402GetOperationModeDisplay	读取实际驱动器运动模式(0x6061)	X
NEC_CoE402SetParameter	设定 CiA402 驱动器对象参数	X
NEC_CoE402GetParameter	读取 CiA402 驱动器对象参数	X
NEC_CoE402SetParameterEx	设定 CiA402 驱动器对象参数, 可回传驱动器错误码	X
NEC_CoE402GetParameterEx	读取 CiA402 驱动器对象参数, 可回传驱动器错误码	X
NEC_CoE402GetActualPosition	读取驱动器马达实际位置(0x6064)	*B
NEC_CoE402SetTargetPosition	设定目标位置(0x607A, PP, CSP)	*B
NEC_CoE402GetTargetPosition	读取目标位置(0x607A, PP, CSP)	*B
NEC_CoE402SetQuickStopDec	设定 Quick Stop 减速率(0x6085)	X
NEC_CoE402SetSoftPosLimit	设定软件位置极限(0x607D)	X
NEC_CoE402SetMaxVelocity	设定最大速度限制(0x607F)	X
NEC_CoE402SetTargetVelocity	设定目标速度(0x60FF)	*B
NEC_CoE402GetActualVelocity	读取当前速度(0x606C)	*B
点对点运动(Profile Position mode)		
NEC_CoE402Ptp	启动单轴点对点运动	X
NEC_CoE402PtpV	启动单轴点对点运动, 带速度参数	X
NEC_CoE402PtpA	启动单轴点对点运动, 带速度、加速度参数	X
NEC_CoE402WaitTargetReached	等待目标位置到达	X
速度运动(Profile Velocity mode)		
NEC_CoE402Jog	启动单轴指定速度运转	X
NEC_CoE402JogA	启动单轴指定速度运转, 带加速度参数	X
NEC_CoE402Halt	停止/暂停运动	X
归零运动(Homing mode)		
NEC_CoE402Home	启动单轴原点归零运动(Homing)	X
NEC_CoE402HomeEx	启动单轴原点归零运动(Homing)带参数设定	X
NEC_CoE402WaitHomeFinished	等待归零运动结束	X
NEC_CoE402ClearHomeStartBit	清除原点归零运动(Homing)启动位	B
NEC_CoE402CheckHomeStatus	读取原点归零运动(Homing)状态	B
扭力控制(Torque Control)		
NEC_CoE402SetTargetTorque	设定目标扭力(0x6071, PT, CST)	*B
NEC_CoE402GetTargetTorque	读取目标扭力(0x6071, PT, CST)	*B

NEC_CoE402GetActualTorque	读取实际扭力值(0x6077)	*B
NEC_CoE402SetTorqueProfile	设定目标扭力与变化率(0x6071, 0x6087, PT)	X

(*B 表示需将该信息对应之 CiA402 对象(Object)设定为 PDO mapping, 才能在 Callback 中呼叫, 否则回传错误码)

API 所使用的 C/C++数据型态定义于 `nex_type.h` 中, 说明如下表:

型别	C/C++ 原型	说明	大小 byte	范围
BOOL_T	Int	布尔型别	4	0:False, 1:True
U8_T	unsigned char	无号整数	1	0 ~ 255
U16_T	unsigned short	无号整数	2	0 ~ 65535
U32_T	unsigned int	无号整数	4	0 ~ 4294967295
U64_T	unsigned __int64	无号整数	8	0 ~ 18446744073709551615
I8_T	char	有号整数	1	-128 ~ 127
I16_T	short	有号整数	2	-32768 ~ 32767

I32_T	int	有号整数	4	-2147483648 ~ 2147483647
I64_T	__int64	有号整数	8	-9223372036854775808 ~ 9223372036854775807
F32_T	float	浮点数	4	IEEE-754, 有效小数后 7 位
F64_T	double	双精度浮点数	8	IEEE-754, 有效小数后 15 位
RTN_ERR	int	错误代码	4	-2147483648 ~ 2147483647

2.2. 初始化相关函式

2.2.1. NEC_CoE402Reset

重置 CiA402 函式库

C/C++语法:

```
RTN_ERR NEC_CoE402Reset();
```

参数:

<无参数>

回传值:

回传错误代码。

调用函数成功回传“ECERR_SUCCESS” (0)，反之函数调用失败回传错误代码，错误代码定义于EcErrors.h头文件中。

用法:

使用其他 CoE402 函式库前，呼叫此函数进行函式库内部初始化工作。

注意! 禁止于 Callback 函式中调用此函数

参阅:

```
NEC_CoE402Close();
```

2.2.2. NEC_CoE402Close

关闭 CiA402 函数库

C/C++语法:

```
RTN_ERR NEC_CoE402Close();
```

参数:

<无参数>

回传值:

回传错误代码。

调用函数成功回传“ECERR_SUCCESS” (0)，反之函数调用失败回传错误代码，错误代码定义于EcErrors.h头文件中。

用法:

应用程序结束前，调用此函数释放 CiA402 函数库内部资源。

注意! 禁止于 Callback 函数中调用此函数

参阅:

NEC_CoE402Reset();

2.2.3. NEC_CoE402GetAxisId

注册并取得 CiA 伺服轴的标识符

C/C++语法:

```
RTN_ERR NEC_CoE402GetAxisId( U16_T MasterId, U16_T SlaveAddr, CANAxis_T
* pAxis );
```

参数:

U16_T MasterId: 指定目标 EC-Master 代号, 单一 EC-Master 请设为 0

U16_T SlaveAddr: 指定目标 EC-Slave 代号, 依网络配线顺序, 从 0 开始依序增号

CANAxis_T *pAxis: 回传对应的 CiA 伺服轴的控制标识符(Identification)。用于稍后其它函式。

回传值:

回传错误代码。

调用函数成功回传“ECERR_SUCCESS” (0), 反之函数调用失败回传错误代码, 错误代码定义于EcErrors.h头文件中。

用法:

初始化 CiA402 函式库后, 使用本函式注册 CiA402 模块并取得 CiA 伺服轴的控制代号。取得之轴代号用于尔后的其它 CiA402 函式库的呼叫。

此 API 适用于只有单一 CiA402 伺服轴的 Slave 装置, 若单一 Slave 装置具有多轴 (*)需使用 *NEC_CoE402GetAxisIdEx()*进行注册的动作。

注意! 禁止于 Callback 函式中调用此函数

(*)单一 Slave 装置具有多轴 例如 NEXCOM AXE-5904 (4 axes CoE step/servo interface module)

参阅:

NEC_CoE402CyclicProcess();NEC_CoE402GetAxisIdEx()

2.2.4. NEC_CoE402GetDefaultMapInfo

初始化 MapInfo 数据结构

C/C++语法:

```
RTN_ERR NEC_CoE402GetDefaultMapInfo( U16_T TypeOfSlave, U16_T SlaveAddr,
EcCiA402AxisMapInfo_T *pMapInfo );
```

参数:

U16_T TypeOfSlave: Slave 型态

EC_CIA402_SERVO_DRIVE (0): 标准 CiA402 单轴模块 (单模块单轴)

EC_MULTIPLE_CIA402_SLAVE (1): 标准 CiA402 多轴模块 (单模块多轴)

U16_T SlaveAddr: 指定目标 EC-Slave 代号, 依网络配线顺序, 从 0 开始依序增号

EcCiA402AxisMapInfo_T *pMapInfo: CiA 轴 PDO 映像数据, 此数据结构的内容将被初始化如下述:

```
typedef struct
{
    U16_T TypeOfSlave;
    U16_T SlaveAddr;
    U16_T SlaveSlotNum;
    U16_T Reserved;           // Reserved, set zero.
    U16_T CoeObjectOffset;   // ex. 0x0800
    U16_T pdoMapOffset;      // ex. 0x0010
    U16_T MinRxPdoIndex;    // ex. 0x1600
    U16_T MaxRxPdoIndex;    // ex. 0x1603
    U16_T MinTxPdoIndex;    // ex. 0x1A00
    U16_T MaxTxPdoIndex;    // ex. 0x1A03
} EcCiA402AxisMapInfo_T;
```

U16_T TypeOfSlave: Slave 型态, 同上述并初始化为上述值。

U16_T SlaveAddr: 目标 EC-Slave 代号, 同上述并初始化为上述值。

U16_T SlaveSlotNum: 单模块中之轴顺序, 由零递增, 初始值为 0

U16_T Reserved: 保留, 初始值为 0

U16_T CoeObjectOffset: 轴对映的 CoE object 偏移量, 初始值为 0x0800

U16_T pdoMapOffset: 轴对映的 PDO map object 偏移量, 初始值为 0x0010

U16_T MinRxPdoIndex: 第一轴的最小 RxPDO 号码, 初始值为 0x1600

U16_T MaxRxPdoIndex: 第一轴的最大 RxPDO 号码, 初始值为 0x1603

U16_T MinTxPdoIndex: 第一轴的最小 TxPDO 号码, 初始值为 0x1A00

U16_T MaxTxPdoIndex: 第一轴的最大 TxPDO 号码, 初始值为 0x1A03

回传值:

回传错误代码。

调用函数成功回传“ECERR_SUCCESS” (0)，反之函数调用失败回传错误代码，错误代码定义于EcErrors.h头文件中。

用法:

在呼叫 *NEC_CoE402GetAxisIdEx()* 注册 CiA402 伺服轴时必须输入该轴所对应的 PDO 映像数据”EcCiA402AxisMapInfo_T”，可利用本 API 先将”EcCiA402AxisMapInfo_T”进行基本初始化后，再将此数据结构参数带入 *NEC_CoE402GetAxisIdEx()*

注意! 禁止于 Callback 函式中调用此函数

参阅:

NEC_CoE402GetAxisIdEx()

2.2.5. NEC_CoE402GetAxisIdEx

注册并取得 CiA 伺服轴的标识符(单模块多轴)

C/C++语法:

```
RTN_ERR NEC_CoE402GetAxisIdEx( U16_T MasterId, EcCiA402AxisMapInfo_T *pInfo,
CANAxis_T *pAxis );
```

参数:

U16_T MasterId: 指定目标 EC-Master 代号, 单一 EC-Master 请设为 0

EcCiA402AxisMapInfo_T *pInfo: CiA 轴 PDO 映像数据

```
typedef struct
{
    U16_T TypeOfSlave;
    U16_T SlaveAddr;
    U16_T SlaveSlotNum;
    U16_T Reserved;           // Reserved, set zero.
    U16_T CoeObjectOffset;   // ex. 0x0800
    U16_T pdoMapOffset;      // ex. 0x0010
    U16_T MinRxPdoIndex;    // ex. 0x1600
    U16_T MaxRxPdoIndex;    // ex. 0x1603
    U16_T MinTxPdoIndex;    // ex. 0x1A00
    U16_T MaxTxPdoIndex;    // ex. 0x1A03
}EcCiA402AxisMapInfo_T;
```

U16_T TypeOfSlave: Slave 型态

EC_CIA402_SERVO_DRIVE (0): 标准 CiA402 单轴模块 (单模块单轴)

EC_MULTIPLE_CIA402_SLAVE (1): 标准 CiA402 多轴模块 (单模块多轴)

U16_T SlaveAddr: 目标 EC-Slave 代号, 由 0 开始依接线递增

U16_T SlaveSlotNum: 单模块中之轴顺序, 由零递增, 初始化为 0

U16_T Reserved: 保留, 初始化为 0

U16_T CoeObjectOffset: 轴对映的 CoE object 偏移量, 初始化为 0x0800

U16_T pdoMapOffset: 轴对映的 PDO map object 偏移量, 初始化为 0x0010

U16_T MinRxPdoIndex: 第一轴的最小 RxPDO 号码, 初始化为 0x1600

U16_T MaxRxPdoIndex: 第一轴的最大 RxPDO 号码, 初始化为 0x1603

U16_T MinTxPdoIndex: 第一轴的最小 TxPDO 号码, 初始化为 0x1A00

U16_T MaxTxPdoIndex: 第一轴的最大 TxPDO 号码, 初始化为 0x1A03

CANAxis_T *pAxis: 回传对应的 CiA 伺服轴的控制标识符(Identification)。用于稍后其它函式。

回传值:

回传错误代码。

调用函数成功回传“ECERR_SUCCESS” (0)，反之函数调用失败回传错误代码，错误代码定义于EcErrors.h头文件中。

用法:

初始化 CiA402 函数库后，使用本函数注册 CiA402 模块并取得 CiA 伺服轴的控制代号。取得之轴代号用于尔后的其它 CiA402 函数库的呼叫。

此 API 对于单一 CiA402 伺服轴的 Slave 装置和单一 Slave 装置具有多轴(*)皆适用

注意! 禁止于 Callback 函数中调用此函数

(*)单一 Slave 装置具有多轴 例如 NEXCOM AXE-5904 (4 axes CoE step/servo interface module)

参阅:

NEC_CoE402CyclicProcess(); NEC_CoE402GetAxisId()

2.2.6. NEC_CoE402ResetPdoMapping

重置 PDO mapping 设定

C/C++语法:

```
RTN_ERR NEC_CoE402ResetPdoMapping( CANAxis_T Axis );
```

参数:

CANAxis_T Axis: 指定控制轴代号。轴代号由 `NEC_CoE402GetAxisId()` 取得。

回传值:

回传错误代码。

调用函数成功回传“ECERR_SUCCESS” (0)，反之函数调用失败回传错误代码，错误代码定义于 `EcErrors.h` 头文件中。

用法:

重置函式库内的 PDO mapping 设定，呼叫 `NEC_CoE402Reset()` 时会自动呼叫此函数。当 CiA402 Slave 的状态再进入“OP”状态之前。使用者必须正确的设定 PDO mapping 方式，设定方式请请参考 `NEC_CoE402UpdatePdoMapping()` 函式。

注意! 禁止于 Callback 函式中调用此函数

参阅:

`NEC_CoE402UpdatePdoMapping()`

2.2.7. NEC_CoE402UpdatePdoMapping

更新 PDO mappingg 设定

C/C++语法:

```
RTN_ERR NEC_CoE402UpdatePdoMapping( CANAxis_T Axis );
```

参数:

CANAxis_T Axis: 指定控制轴代号。轴代号由 `NEC_CoE402GetAxisId` 或 `NEC_CoE402GetAxisIdEx()` 取得

回传值:

回传错误代码。

调用函数成功回传“ECERR_SUCCESS” (0)，反之函数调用失败回传错误代码，错误代码定义于 `EcErrors.h` 头文件中。

用法:

使用 `NEC_CoE402UpdatePdoMapping()` 函数自动从 CiA402 的 EC-Slave 上更新 PDO mapping 数据。注意此函数必须在 EC-Slave 状态为“PREOP”，“SAFEOP”或 OP 状态下方能呼叫此函数。

注意! 禁止于 Callback 函式中调用此函数

参阅:

`NEC_CoE402GetAxisId();``NEC_CoE402GetAxisIdEx();`

2.2.8. NEC_CoE402GetTxPdoMapping

取得 Tx PDO mappingg 设定

C/C++语法:

```
RTN_ERR NEC_CoE402GetTxPdoMapping( CANAxis_T Axis, U32_T *PRetEntryArray,  
U32_T *PRetInArraySizeOutActualSize );
```

参数:

CANAxis_T Axis: 指定控制轴代号。轴代号由 `NEC_CoE402GetAxisId` 或 `NEC_CoE402GetAxisIdEx()` 取得

U32_T *PRetEntryArray: 回传数据数组指针

U32_T *PRetInArraySizeOutActualSize: 回传实际数据长度指针

回传值:

回传错误代码。

调用函数成功回传“ECERR_SUCCESS” (0)，反之函数调用失败回传错误代码，错误代码定义于 `EcErrors.h` 头文件中。

用法:

使用 `NEC_CoE402GetTxPdoMapping()` 函数取回指定控制轴的 Tx PDO 映像信息。

控制轴的 Tx PDO 映像信息更新，由 `NEC_CoE402UpdatePdoMapping()` 或

`NEC_CoE402UpdatePdoMappingEni()` 完成。

参阅:

`NEC_CoE402GetAxisId();NEC_CoE402GetAxisIdEx();`

`NEC_CoE402UpdatePdoMapping();NEC_CoE402UpdatePdoMappingEni()`

2.2.9. NEC_CoE402GetRxPdoMapping

取得 Rx PDO mappingg 设定

C/C++语法:

```
RTN_ERR NEC_CoE402GetRxPdoMapping( CANAxis_T Axis, U32_T *PRetEntryArray,  
U32_T *PRetInArraySizeOutActualSize );
```

参数:

CANAxis_T Axis: 指定控制轴代号。轴代号由 `NEC_CoE402GetAxisId` 或 `NEC_CoE402GetAxisIdEx()` 取得

U32_T *PRetEntryArray: 回传数据数组指针

U32_T *PRetInArraySizeOutActualSize: 回传实际数据长度指针

回传值:

回传错误代码。

调用函数成功回传“ECERR_SUCCESS” (0)，反之函数调用失败回传错误代码，错误代码定义于 `EcErrors.h` 头文件中。

用法:

使用 `NEC_CoE402GetRxPdoMapping()` 函数取回指定控制轴的 Rx PDO 映像信息。

控制轴的 Tx PDO 映像信息更新，由 `NEC_CoE402UpdatePdoMapping()` 或

`NEC_CoE402UpdatePdoMappingEni()` 完成。

参阅:

`NEC_CoE402GetAxisId();NEC_CoE402GetAxisIdEx();`

`NEC_CoE402UpdatePdoMapping();NEC_CoE402UpdatePdoMappingEni()`

2.2.10. NEC_CoE402UpdatePdoMappingEni

更新 PDO mappingg 设定

C/C++语法:

```
RTN_ERR NEC_CoE402UpdatePdoMappingEni( CANAxis_T Axis, const char  
*PEniPath );
```

参数:

CANAxis_T Axis: 指定控制轴代号。轴代号由 `NEC_CoE402GetAxisId` 或 `NEC_CoE402GetAxisIdEx()` 取得

Const char *PEniPath: 指定的 ENI 位置路径

回传值:

回传错误代码。

调用函数成功回传“ECERR_SUCCESS” (0)，反之函数调用失败回传错误代码，错误代码定义于 `EcErrors.h` 头文件中。

用法:

使用 `NEC_CoE402UpdatePdoMappingEni()` 函数从 ENI 档案上更新 CiA402 的 EC-Slave 的 PDO mapping 数据。此函数调用时机为使用其它 CiA402 函数进行 EC-Slave 操作前。

注意! 禁止于 Callback 函式中调用此函数

参阅:

`NEC_CoE402GetAxisId();``NEC_CoE402GetAxisIdEx();`

2.3. CiA402 状态控制函式

2.3.1. NEC_CoE402CyclicProcess

周期状态控制函式

C/C++语法:

```
RTN_ERR NEC_CoE402CyclicProcess();
```

参数:

<无参数>

回传值:

回传错误代码。

调用函数成功回传“ECERR_SUCCESS” (0)，反之函数调用失败回传错误代码，错误代码定义于EcErrors.h头文件中。

用法:

标准 CiA402 slave 模块可透过控制 ControlWord(0x6040) 和 StatusWord(0x6041) 来切换该模块的状态。

使用者除了可以自行控制 ControlWord 来切换 CiA402 的状态，亦可透过本函数来切换状态。

透过 *NEC_CoE402GetAxisId()* 将 CoE 从站模块注册到系统中，所有已注册的模块的状态将由 *NEC_CoE402CyclicProcess()* 管控。

本函数需周期性的执行，一般在 Callback 中呼叫执行本函数。本函数用于控制所有 CiA402 EC-Slaves 的状态，内部实作状态切换程序，用户可直接下达欲切换的 CiA402 状态，无须自行处理状态切换。切换状态相关函数请参考 *NEC_CoE402ChangeState()*, *NEC_CoE402SetState()* 和 *NEC_CoE402ServoOn()*

注意，本函数会控制 ControlWord(0x6040) 有关状态切换相关的(Bit0~3)。若用户使用本函数后又自行控制 ControlWord(0x6040) 必须避免修改 bit0~3 的内容，否则可能造成竞争状态(Race condition)。

Bit NO.	Function
0	Switch on
1	Enable voltage
2	Quick Stop

3	Enable operation
---	------------------

(CiA402 ControlWord bit0~3 定义)

注意! ControlWord(0x6040)必须被设定为 RxPDO mapping, StatusWord (0x6041) 必须被设定为 TxPDO mapping。

参阅:

NEC_CoE402ChangeState(); NEC_CoE402SetState(); NEC_CoE402GetState();
NEC_CoE402ServoOn()

2.3.2. NEC_CoE402SetSlaveProcessCountPerCycle

设定每周期时间，可允许更新的控制轴数量上限值

C/C++语法:

```
RTN_ERR NEC_CoE402SetSlaveProcessCountPerCycle( U16_T AxisCount );
```

参数:

U16_T AxisCount: 指定控制轴数量

回传值:

回传错误代码。

调用函数成功回传“ECERR_SUCCESS” (0)，反之函数调用失败回传错误代码，错误代码定义于EcErrors.h头文件中。

用法:

此函数用于设定，每周期时间，可允许更新控制轴信息数量上限值。例如，当系统上共有 16 个控制轴，设定此值为 8 条件下，所有控制轴的状态更新，共需要两个时间周期。系统默认值为 8。

注意! 禁止于 Callback 函数中调用此函数

参阅:

2.3.3. NEC_CoE402SetCtrlWord / NEC_CoE402GetCtrlWord

设定/读取 CiA402 ControlWord (0x6040)

C/C++语法:

```
RTN_ERR NEC_CoE402SetCtrlWord( CANAxis_T Axis, U16_T CtrlInBit );
RTN_ERR NEC_CoE402GetCtrlWord( CANAxis_T Axis, U16_T *CtrlInBit );
```

参数:

CANAxis_T Axis: 指定控制轴代号。轴代号由 NEC_CoE402GetAxisId() 或
NEC_CoE402GetAxisIdEx() 取得

U16_T CtrlInBit: 设定 CiA402 ControlWord, Object index = 0x6040

U16_T *CtrlInBit: 读取 CiA402 ControlWord, Object index = 0x6040

回传值:

回传错误代码。

调用函数成功回传“ECERR_SUCCESS” (0)，反之函数调用失败回传错误代码，错误代码定义于 EcErrors.h 头文件中。

用法:

本函数用于控制 CiA402 ControlWord，对象序号 0x6040，本函数可用于 Callback 函数之中。注意！ControlWord(0x6040) 必须被设定为 RxPDO mapping。

ControlWord 于 CiA402 中的定义如下：

Bit NO.	Function
0	Switch on
1	Enable voltage
2	Quick Stop
3	Enable operation
4 ~ 6	<Depend on operation mode> (*)
7	Fault reset
8	Halt
9	<Depend on operation mode> (*)
10	Reserved
11~15	<Vendor specific> (*)

(*)请参阅 CiA402 装置使用手册

■■■■■
若采用 `NEC_CoE402CyclicProcess()` 来控制 CiA402 状态切换，该函式会控制 `ControlWord(0x6040)` 的 Bit0~3。因此应避免 Bit0~3 的修改。若要同时使用，可先读取 `ControlWord` 修改欲设定的 bit 后再写入。

参阅：

`NEC_CoE402CyclicProcess()`

2.3.4. NEC_CoE402GetStatusWord

读取 CiA402 StatusWord (0x6041)

C/C++语法:

```
RTN_ERR NEC_CoE402GetStatusWord( CANAxis_T Axis, U16_T *StatusInBit );
```

参数:

CANAxis_T Axis: 指定控制轴代号。轴代号由 NEC_CoE402GetAxisId()或
NEC_CoE402GetAxisId()Ex 取得

U16_T *StatusInBit: 读取 CiA402 StatusWord, Object index = 0x6041

回传值:

回传错误代码。

调用函数成功回传“ECERR_SUCCESS” (0)，反之函数调用失败回传错误代码，错误代码定义于EcErrors.h头文件中。

用法:

本函数用于读取 CiA402 StatusWord(对象序号 0x6041)，本函数可用于 Callback 函数之中。注意! StatusWord (0x6041)必须被设定为 TxPDO mapping。StatusWord 于 CiA402 中的定义如下：

Bit NO.	Function	Bit NO.	Function
0	Ready to switch on	8	<Vendor specific> (*)
1	switch on	9	Remote
2	Operatiion enable	10	<Depend on operation mode> (*)
3	Fault	11	Internal limit active
4	Voltage enable	12	<Depend on operation mode> (*)
5	Quick stop	13	
6	Swithc on disabled	14	<Vendor specific> (*)
7	Warning	15	

参阅:

2.3.5. NEC_CoE402ChangeState

改变控制轴的状态

C/C++语法:

```
RTN_ERR NEC_CoE402ChangeState( CANAxis_T Axis, U16_T TargetState, I32_T
TimeoutMs );
```

参数:

CANAxis_T Axis: 指定控制轴代号。轴代号由 `NEC_CoE402GetAxisId()` 或 `NEC_CoE402GetAxisIdEx()` 取得

U16_T TargetState: 欲切换之 CiA402 状态。

#define	CiA402 state	Note
COE_STA_DISABLE(0)	Switch on disable	Servo OFF
COE_STA_READY_TO_SWITCH_ON(1)	Ready to switch on	
COE_STA_SWITCH_ON (2)	Switched on	
COE_STA_OPERATION_ENABLE (3)	Operation enable	Servo ON
COE_STA_QUICK_STOP_ACTIVE (4)	Quick stop active	

I32_T TimeoutMs: 切换状态逾时等待时间, 单位 millisecond。当 TimeoutMs 设定为 0 时, 等同于呼叫 `NEC_CoE402SetState()` 函数。

回传值:

回传错误代码。

调用函数成功回传“ECERR_SUCCESS” (0), 反之函数调用失败回传错误代码, 错误代码定义于 `EcErrors.h` 头文件中。

用法:

设定马达状态, 当函数成功返回表示已成功切换状态。若需在 `Callback` 之中切换马达状态必须使用 `NEC_CoE402SetState()`

本函式必须配合 `NEC_CoE402CyclicProcess()` 一起使用。

注意! 禁止于 `Callback` 函式中调用此函数

参阅:

NEC_CoE402CyclicProcess(); NEC_CoE402SetState();

2.3.6. NEC_CoE402SetState

设定驱动器状态

C/C++语法:

```
RTN_ERR NEC_CoE402SetState( CANAxis_T Axis, U16_T State );
```

参数:

CANAxis_T Axis: 指定控制轴代号。轴代号由 `NEC_CoE402GetAxisId()` 取得

U16_T State: 欲切换之 CiA402 状态。

#define	CiA402 state	Note
COE_STA_DISABLE(0)	Switch on disable	
COE_STA_READY_TO_SWITCH_ON(1)	Ready to switch on	
COE_STA_SWITCH_ON (2)	Switched on	
COE_STA_OPERATION_ENABLE (3)	Operation enable	Servo ON
COE_STA_QUICK_STOP_ACTIVE (4)	Quick stop active	

回传值:

回传错误代码。

调用函数成功回传“ECERR_SUCCESS” (0)，反之函数调用失败回传错误代码，错误代码定义于 `EcErrors.h` 头文件中。

用法:

本函数可于 `Callback` 函数中使用，用于设定欲切换之马达状态，此函数设定完后立即返回不会等待马达状态改变，用户必须使用 `NEC_CoE402GetState()` 确定马达的状态。注意！`ControlWord(0x6040)` 必须被设定为 RxPDO mapping。

本函式必须配合 `NEC_CoE402CyclicProcess()` 一起使用。

参阅:

`NEC_CoE402CyclicProcess(); NEC_CoE402ChangeState();`

2.3.7. NEC_CoE402GetState

读取驱动器状态

C/C++语法:

```
RTN_ERR NEC_CoE402GetState( CANAxis_T Axis, U16_T *State );
```

参数:

CANAxis_T Axis: 指定控制轴代号。轴代号由 `NEC_CoE402GetAxisId()` 取得

U16_T *State: 回传马达状态。

#define	CiA402 state	Note
COE_STA_DISABLE(0)	Switch on disable	
COE_STA_READY_TO_SWITCH_ON(1)	Ready to switch on	
COE_STA_SWITCH_ON (2)	Switched on	
COE_STA_OPERATION_ENABLE (3)	Operation enable	Servo ON
COE_STA_QUICK_STOP_ACTIVE (4)	Quick stop active	
COE_STA_FAULT(5)	Fault	Error
COE_STA_FAULTREACTION_ACTIVE (6)	Fault reaction active	Error

回传值:

回传错误代码。

调用函数成功回传“ECERR_SUCCESS” (0)，反之函数调用失败回传错误代码，错误代码定义于 `EcErrors.h` 头文件中。

用法:

本函数可于 `Callback` 函数中使用，读取马达目前实际状态。

参阅:

`NEC_CoE402SetState();`

2.3.8. NEC_CoE402FaultReset

清除/重置伺服驱动器错误

C/C++语法:

```
RTN_ERR NEC_CoE402FaultReset( CANAxis_T Axis, I32_T TimeoutMs );
```

参数:

CANAxis_T Axis: 指定控制轴代号。轴代号由 `NEC_CoE402GetAxisId()` 取得

I32_T TimeoutMs: 逾时等待时间, 单位 millisecond。当 `TimeoutMs` 设定为 0 或
小于 0 时等待时间设定为 5000ms

回传值:

回传错误代码。

调用函数成功回传“`ECERR_SUCCESS`” (0), 反之函数调用失败回传错误代码, 错误代码定义于 `EcErrors.h` 头文件中。

用法:

当驱动器状态进入 `Fault` 状态时, 先确认驱动器的错误状态并施以排除后, 使用此函数解除 `Fault` 状态。

注意! 禁止于 `Callback` 函数中调用此函数

参阅:

2.3.9. NEC_CoE402ServoOn

设定驱动器激磁/解激磁

C/C++语法:

```
RTN_ERR NEC_CoE402ServoOn( CANAxis_T Axis, U16_T OnOff );
```

参数:

CANAxis_T Axis: 指定控制轴代号。轴代号由 `NEC_CoE402GetAxisId()` 取得

U16_T OnOff:

0: Servo off (Switch on disable)

1 Servo ON (Operation enable)

回传值:

回传错误代码。

调用函数成功回传“ECERR_SUCCESS” (0)，反之函数调用失败回传错误代码，错误代码定义于 `EcErrors.h` 头文件中。

用法:

设定驱动器激磁(ServoOn)与解激磁(ServoOff)

ServoOn 相当于 CiA 状态: Operation Enable

ServoOff 相当于 CiA 状态: Switch on disable

本函式必须配合 `NEC_CoE402CyclicProcess()` 一起使用。

注意! 禁止于 Callback 函式中调用此函数

参阅:

`NEC_CoE402CyclicProcess();``NEC_CoE402SetState();``NEC_CoE402ChangeState();`

2.4. CiA402 驱动器基本操作函式

2.4.1. NEC_CoE402SetOperationMode

设定驱动器运动模式(0x6060)

C/C++语法:

```
RTN_ERR NEC_CoE402SetOperationMode( CANAxis_T Axis, I8_T MotionMode,
I32_T CheckTimeoutMs );
```

参数:

CANAxis_T Axis: 指定控制轴代号。轴代号由 `NEC_CoE402GetAxisId()` 取得

I8_T MotionMode: 设定运动模式。其支持的模式请参考驱动器使用手册

Define	CiA402 运动模式
CiA402_OP_MODE_PROFILE_POSITION (1)	Profile Position mode
CiA402_OP_MODE_PROFILE_VELOCITY (3)	Profile Velocity mode
CiA402_OP_MODE_TORQUE_PROFILE (4)	Torque Profile mode
CiA402_OP_MODE_HOMING (6)	Homing mode
CiA402_OP_MODE_INTERPOLATED_POSITION (7)	Interpolated Position mode
CiA402_OP_MODE_CYCLIC_POSITION (8)	Cyclic Sync Position mode
CiA402_OP_MODE_CYCLIC_VELOCITY (9)	Cyclic Sync Velocity mode
CiA402_OP_MODE_CYCLIC_TORQUE (10)	Cyclic Sync Torque mode

I32_T CheckTimeoutMs: 逾时等待时间，单位 millisecond。

回传值:

回传错误代码。

调用函数成功回传“ECERR_SUCCESS” (0)，反之函数调用失败回传错误代码，错误代码定义于 `EcErrors.h` 头文件中。

用法:

设定驱动器运动模式(Mode of operation)，对象序号 0x6060。函数成功返回代表已成功切换驱动器的运动模式。

注意! 禁止于 Callback 函式中调用此函数

参阅:

2.4.2. NEC_CoE402GetOperationModeDisplay

读取实际驱动器运动模式(0x6061)

C/C++语法:

```
RTN_ERR NEC_CoE402GetOperationModeDisplay( CANAxis_T Axis, I8_T
*MotionMode );
```

参数:

CANAxis_T Axis: 指定控制轴代号。轴代号由 NEC_CoE402GetAxisId()取得

I8_T *MotionMode:回传目前驱动器的运动状态

Define	CiA402 运动模式
CiA402_OP_MODE_PROFILE_POSITION (1)	Profile Position mode
CiA402_OP_MODE_PROFILE_VELOCITY (3)	Profile Velocity mode
CiA402_OP_MODE_TORQUE_PROFILE (4)	Torque Profile mode
CiA402_OP_MODE_HOMING (6)	Homing mode
CiA402_OP_MODE_INTERPOLATED_POSITION (7)	Interpolated Position mode
CiA402_OP_MODE_CYCLIC_POSITION (8)	Cyclic Sync Position mode
CiA402_OP_MODE_CYCLIC_VELOCITY (9)	Cyclic Sync Velocity mode
CiA402_OP_MODE_CYCLIC_TORQUE (10)	Cyclic Sync Torque mode

回传值:

回传错误代码。

调用函数成功回传“ECERR_SUCCESS” (0)，反之函数调用失败回传错误代码，错误代码定义于EcErrors.h头文件中。

用法:

读回驱动器运动模式(Mode of operation display)，对象序号 0x6061。

注意! 禁止于 Callback 函式中调用此函数

参阅:

2.4.3. NEC_CoE402SetParameter / NEC_CoE402SetParameterEx

设定 CiA402 驱动器对象参数

C/C++语法:

```
RTN_ERR NEC_CoE402SetParameter( CANAxis_T Axis, U16_T Index, U8_T SubIndex,
U8_T LenOfByte, I32_T Value);
RTN_ERR NEC_CoE402SetParameterEx( CANAxis_T Axis, U16_T Index, U8_T
SubIndex, U8_T LenOfByte, I32_T Value, U32_T *PRetAbortCode );
```

参数:

CANAxis_T Axis: 指定控制轴代号。轴代号由 `NEC_CoE402GetAxisId()` 取得

U16_T Index: CiA 对象参数序号, 请参阅驱动器手册

U8_T SubIndex: CiA 对象参数子序号, 请参阅驱动器手册

U8_T LenOfByte: 物件的大小(1~4 bytes), 单位 byte

I32_T Value: 物件参数值

U32_T *PRetAbortCode: 回传驱动器错误码, 请参阅驱动器手册

回传值:

回传错误代码。

调用函数成功回传“ECERR_SUCCESS” (0), 反之函数调用失败回传错误代码, 错误代码定义于 `EcErrors.h` 头文件中。

用法:

设定 CiA402 驱动器参数。使用本函数存取 CiA402 模块参数, 本函数会自动根据该模块目前 PDO mapping 的方式自动采用 PDO 或者 SDO 的方式存取。若对象参数为 PDO mapping 参数, 本指令以 PDO 存取。若非 PDO mapping 参数则采用 SDO 方式存取。使用本函数前必须在程序初始化的过程中呼叫 `NEC_CoE402UpdatePdoMapping()`。

驱动器的相关参数请参阅驱动器使用手册。

注意! 禁止于 Callback 函数中调用此函数

参阅:

`NEC_CoE402GetParameter(); NEC_CoE402UpdatePdoMapping()`

`NEC_CoE402GetParameterEx(); NEC_CoE402UpdatePdoMappingEni()`

2.4.4. NEC_CoE402GetParameter / NEC_CoE402GetParameterEx

读取 CiA402 驱动器对象参数

C/C++语法:

```
RTN_ERR NEC_CoE402GetParameter( CANAxis_T Axis, U16_T Index, U8_T SubIndex,
U8_T LenOfByte, void *PRetValue );
RTN_ERR NEC_CoE402GetParameterEx( CANAxis_T Axis, U16_T Index, U8_T
SubIndex, U8_T LenOfByte, void *PRetValue, U32_T *PRetAbortCode );
```

参数:

CANAxis_T Axis: 指定控制轴代号。轴代号由 `NEC_CoE402GetAxisId()` 取得

U16_T Index: CiA 对象参数序号, 请参阅驱动器手册

U8_T SubIndex: CiA 对象参数子序号, 请参阅驱动器手册

U8_T LenOfByte: 物件的大小(1~4 bytes), 单位 byte

void *pRetValue: 回传对象参数值, 给入指针的数据值的大小必需符合
LenOfByte 以避免指标存取错误.

U32_T *PRetAbortCode: 回传驱动器错误码, 请参阅驱动器手册

回传值:

回传错误代码。

调用函数成功回传“ECERR_SUCCESS” (0), 反之函数调用失败回传错误代码, 错误代码定义于 `EcErrors.h` 头文件中。

用法:

读取 CiA402 驱动器的参数, 驱动器的相关参数请参阅驱动器使用手册。使用本函数存取 CiA402 模块参数, 本函数会自动根据该模块目前 PDO mapping 的方式自动采用 PDO 或者 SDO 的方式存取。若对象参数为 PDO mapping 参数, 本指令以 PDO 存取。若非 PDO mapping 参数则采用 SDO 方式存取。使用本函数必须前必须在程序初始化的过程中呼叫 `NEC_CoE402UpdatePdoMapping()`。

注意! 禁止于 Callback 函数中调用此函数

参阅:

`NEC_CoE402SetParameter(); NEC_CoE402UpdatePdoMapping();`

`NEC_CoE402SetParameterEx(); NEC_CoE402UpdatePdoMappingEni();`

2.4.5. NEC_CoE402GetActualPosition

读取驱动器马达实际位置(0x6064)

C/C++语法:

```
RTN_ERR NEC_CoE402GetActualPosition( CANAxis_T Axis, I32_T *Position );
```

参数:

CANAxis_T Axis: 指定控制轴代号。轴代号由 NEC_CoE402GetAxisId()取得

I32_T *Position: 回传马达实际位置(对象序号:0x6064)

回传值:

回传错误代码。

调用函数成功回传“ECERR_SUCCESS” (0)，反之函数调用失败回传错误代码，错误代码定义于EcErrors.h头文件中。

用法:

本函数可于 Callback 函数中使用，必须将对象 0x6064 设定为 TxPDO mapping 对象。

参阅:

2.4.6. NEC_CoE402SetTargetPosition / NEC_CoE402GetTargetPosition

设定/读取目标位置(0x607A,PP,CSP)

C/C++语法:

```
RTN_ERR NEC_CoE402SetTargetPosition( CANAxis_T Axis, I32_T TargetPos );
RTN_ERR NEC_CoE402GetTargetPosition( CANAxis_T Axis, I32_T *TargetPos );
```

参数:

CANAxis_T Axis: 指定控制轴代号。轴代号由 `NEC_CoE402GetAxisId()` 取得

I32_T TargetPos: 设定目标位置(CoE: 0x607A)

I32_T *TargetPos: 回传目标位置(CoE: 0x607A)

回传值:

回传错误代码。

调用函数成功回传“ECERR_SUCCESS” (0)，反之函数调用失败回传错误代码，错误代码定义于 `EcErrors.h` 头文件中。

用法:

本函数可于 `Callback` 函数中使用，必须将对象 0x607A 设定为 RxPDO mapping 对象。`TargetPositon` 被用于 Profile Position mode(PP) 和 Cyclic Sync Position mode(CSP) 运动模式，可用 `NEC_CoE402SetOperationMode()` 切换运动模式

参阅:

`NEC_CoE402SetOperationMode()`

2.4.7. NEC_CoE402SetQuickStopDec

设定 Quick Stop 减速率(0x6085)

C/C++语法:

```
RTN_ERR NEC_CoE402SetQuickStopDec( CANAxis_T Axis, U32_T QuickStopDec );
```

参数:

CANAxis_T Axis: 指定控制轴代号。轴代号由 NEC_CoE402GetAxisId()取得

U32_T QuickStopDec: 设定 Quick Stop 减速率(0x6085)

回传值:

回传错误代码。

调用函数成功回传“ECERR_SUCCESS” (0)，反之函数调用失败回传错误代码，错误代码定义于EcErrors.h头文件中。

用法:

此函数等同呼叫 NEC_CoE402SetParameter(Axis, 0x6085, 0, 4, (I32_T) QuickStopDec);

注意! 禁止于 Callback 函数中调用此函数

参阅:

NEC_CoE402SetParameter();

2.4.8. NEC_CoE402SetSoftPosLimit

设定软件位置极限(0x607D)

C/C++语法:

```
RTN_ERR NEC_CoE402SetSoftPosLimit( CANAxis_T Axis, I32_T MinPositionLimit,  
I32_T MaxPositionLimit);
```

参数:

CANAxis_T Axis: 指定控制轴代号。轴代号由 NEC_CoE402GetAxisId()取得

I32_T MinPositionLimit: 负软件极限位置 (0x607D : 01)

I32_T MaxPositionLimit: 正软件极限位置 (0x607D : 02)

回传值:

回传错误代码。

调用函数成功回传“ECERR_SUCCESS” (0)，反之函数调用失败回传错误代码，错误代码定义于EcErrors.h头文件中。

用法:

若要解除软件正负极限的功能将正负极限同时设定为 0。

此函数等同呼叫 NEC_CoE402SetParameter(Axis, 0x607D, 1, 4, MinPositionLimit) 设定负极限 and NEC_CoE402SetParameter(Axis, 0x607D, 2, 4, MaxPositionLimit) 设定正极限。

注意! 禁止于 Callback 函式中调用此函数

参阅:

NEC_CoE402SetParameter();

2.4.9. NEC_CoE402SetMaxVelLimit

设定最大速度限制(0x607F)

C/C++语法:

```
RTN_ERR NEC_CoE402SetMaxVelLimit( CANAxis_T Axis, U32_T MaxVelocityLimit );
```

参数:

CANAxis_T Axis: 指定控制轴代号。轴代号由 NEC_CoE402GetAxisId()取得

U32_T MaxVelocityLimit: 设定最大速度限制(0x607F)

回传值:

回传错误代码。

调用函数成功回传“ECERR_SUCCESS” (0)，反之函数调用失败回传错误代码，错误代码定义于EcErrors.h头文件中。

用法:

在 Profile Position mode (P2P), Profile Velocity mode(Jog) 等模式中设定最大速度限制。此函数等同呼叫 NEC_CoE402SetParameter(Axis, 0x607F, 0, 4, (U32_T) MaxVelocityLimit);

注意! 禁止于 Callback 函式中调用此函数

参阅:

NEC_CoE402SetParameter();

2.4.10. NEC_CoE402SetTargetVelocity

设定目标速度(0x60FF,PV,CSV)

C/C++语法:

```
RTN_ERR NEC_CoE402SetTargetVelocity ( CANAxis_T Axis, I32_T TargetVel );
```

参数:

CANAxis_T Axis: 指定控制轴代号。轴代号由 `NEC_CoE402GetAxisId()` 取得

I32_T TargetVel: 设定目标速度(CoE: 0x60FF)

回传值:

回传错误代码。

调用函数成功回传“ECERR_SUCCESS” (0)，反之函数调用失败回传错误代码，错误代码定义于 `EcErrors.h` 头文件中。

用法:

本函数可于 `Callback` 函数中使用，必须将对象 0x60FF 设定为 RxPDO mapping 对象。`TargetVelocity` 被用于 Profile Velocity mode(PV) 和 Cyclic Sync Velocity mode(CSV) 运动模式，可用 `NEC_CoE402SetOperationMode()` 切换运动模式

参阅:

`NEC_CoE402SetOperationMode()`

2.4.11. NEC_CoE402GetActualVelocity

读取当前速度(0x606C,PV,CSV)

C/C++语法:

```
RTN_ERR NEC_CoE402GetActualVelocity( CANAxis_T Axis, I32_T *ActualVel);
```

参数:

CANAxis_T Axis: 指定控制轴代号。轴代号由 `NEC_CoE402GetAxisId()` 取得

I32_T *ActualVel: 读取当前速度(CoE: 0x606C)

回传值:

回传错误代码。

调用函数成功回传“ECERR_SUCCESS” (0)，反之函数调用失败回传错误代码，错误代码定义于 `EcErrors.h` 头文件中。

用法:

本函数可于 `Callback` 函数式中使用，必须将对象 0x606C 设定为 `TxDPO mapping` 对象。`ActualVelocity` 被用于 `Profile Velocity mode(PV)` 和 `Cyclic Sync Velocity mode(CSV)` 运动模式，可用 `NEC_CoE402SetOperationMode()` 切换运动模式

参阅:

`NEC_CoE402SetOperationMode()`

2.5. 点对点运动 (Profile Position mode)

2.5.1. NEC_CoE402Ptp / NEC_CoE402PtpV / NEC_CoE402PtpA

启动单轴点对点运动(Profile Position mode)

C/C++语法:

```
RTN_ERR NEC_CoE402Ptp( CANAxis_T Axis, U32_T Option, I32_T TargetPos );
RTN_ERR NEC_CoE402PtpV( CANAxis_T Axis, U32_T Option, I32_T TargetPos, U32_T
MaxVel );
RTN_ERR NEC_CoE402PtpA( CANAxis_T Axis, U32_T Option, I32_T TargetPos, U32_T
MaxVel, U32_T Acc, U32_T Dec );
```

参数:

CANAxis_T Axis: 指定控制轴代号。轴代号由 NEC_CoE402GetAxisId()取得

U32_T Option: 功能选项, 采 bit 形式。两个功能以上, 以 OR 方式输入

OPT_ABS (0x00000000): TargetPos 为绝对位置坐标

OPT_REL(0x00000040): TargetPos 为相对位置坐标

OPT_WMC (0x00010000): 等待 PTP 运动位置到达

OPT_IMV(0x10000000): 忽略 MaxVel 输入参数

OPT_IAC (0x20000000) :忽略 Acc 输入参数

OPT_IDC (0x40000000): 忽略 Dec 输入参数

I32_T TargetPos: 绝对或相对目标位置(CoE: Target Position 0x607A), 由 Option 设定决定 TargetPos 代表绝对或相对位置。

U32_T MaxVel: 最大速度 (CoE: Profile Velocity 0x6081)

U32_T Acc: 加速率 (CoE: Profile Acceleration 0x6083)

U32_T Dec: 减速率 (CoE: Profile Deceleration 0x6084)

回传值:

回传错误代码。

调用函数成功回传“ECERR_SUCCESS” (0), 反之函数调用失败回传错误代码, 错误代码定义于EcErrors.h头文件中。

用法:

本函式使用“Profile Position mode”来完成点对点运动, 因此须确认 CiA402 模块是否支持 Profile Position (PP)模式。呼叫本函式时会检查并自动切换 Operation Mode 是否为 PP 模式。而 Ptp, PtpV 和 PtpA 的差别在于输入参数不同:

NEC_CoE402Ptp() 只设定目标位置 TargetPos (CoE: Target Position 0x607A) 并启动点对点运动，最大速度 MaxVel (CoE: Profile Velocity 0x6081) 及加减速速度 Acc, Dec (CoE: Profile Acceleration 0x6083, Profile Deceleration 0x6084) 基本上是依照 CiA402 模块目前的设定值。

NEC_CoE402PtpV() 设定目标位置 TargetPos (CoE: Target Position 0x607A) 和最大速度 MaxVel (CoE: Profile Velocity 0x6081) 并启动点对点运动，而加减速速度 Acc, Dec (CoE: Profile Acceleration 0x6083, Profile Deceleration 0x6084) 是依照 CiA402 模块目前的设定值。

NEC_CoE402PtpA() 设定所有相关参数包含目标位置 TargetPos (CoE: Target Position 0x607A)，最大速度 MaxVel (CoE: Profile Velocity 0x6081)，加速度 Acc (CoE: Profile Acceleration 0x6083) 和减速度 Dec (CoE: Profile Deceleration 0x6084) 并启动点对点运动。

Option “OPT_REL (0x00000040)” 决定 Target Position 参数为相对位置或绝对位置

当 Option:OPT_WMC (Wait motion complete) 至能(enable)，此函数会等待点对点运动完成后或错误发生时返回，其效果等同于呼叫 *NEC_CoE402WaitTargetReached()*

OPT_IMV(0x10000000), OPT_IAC (0x20000000)和 OPT_IDC (0x40000000) 是适用于 *NEC_CoE402PtpA()*，表示忽略输入参数使用模块内部设定值。

呼叫 *NEC_CoE402Halt()* 可以暂停或重启 PTP 运动。

注意！ 禁止于 Callback 函数中调用此函数

参阅：

NEC_CoE402WaitTargetReached();NEC_CoE402Halt()

2.5.2. NEC_CoE402WaitTargetReached

等待目标位置到达

C/C++语法:

```
RTN_ERR NEC_CoE402WaitTargetReached( CANAxis_T Axis );
```

参数:

CANAxis_T Axis: 指定控制轴代号。轴代号由 `NEC_CoE402GetAxisId()` 取得

回传值:

回传错误代码。

调用函数成功回传“ECERR_SUCCESS” (0)，反之函数调用失败回传错误代码，错误代码定义于 `EcErrors.h` 头文件中。

用法:

此函数为同步函数，通常配合 `NEC_CoE402Ptp()`, `NEC_CoE402PtpV()`,
`NEC_CoE402PtpA()`, `NEC_CoE402Jog()` 和 `NEC_CoE402JogA()` 函数使用。

若在 PTP 后呼叫，呼叫后直到 PTP 运动结束后才返回。

若在 Jog 后呼叫，呼叫后直到到达 Target Velocity 速度后才返回。

若返回错误代码表示运动失败或者暂停。

注意! 禁止于 Callback 函数中调用此函数

参阅:

`NEC_CoE402Ptp(); NEC_CoE402PtpV();`
`NEC_CoE402PtpA(); NEC_CoE402Jog(); NEC_CoE402JogA();`

2.6. 速度运动(Profile Velocity mode)

2.6.1. NEC_CoE402Jog / NEC_CoE402JogA

启动单轴指定速度运转(Profile velocity mode)

C/C++语法:

```
RTN_ERR NEC_CoE402Jog( CANAxis_T Axis, U32_T Option, I32_T MaxVel );
RTN_ERR NEC_CoE402JogA( CANAxis_T Axis, U32_T Option, I32_T MaxVel, U32_T
Acc, U32_T Dec );
```

参数:

CANAxis_T Axis: 指定控制轴代号。轴代号由 `NEC_CoE402GetAxisId()` 取得

U32_T Option: 功能选项, 采 bit 形式。两个功能以上, 以 OR 方式输入

OPT_WMC (0x00010000): 等待到达所设定的最大速度后函式返回

OPT_IAC (0x20000000): 忽略 Acc 输入参数

OPT_IDC (0x40000000): 忽略 Dec 输入参数

I32_T MaxVel: 目标速度 (CoE: Target Velocity 0x60FF)

数值正负决定运动方向。

U32_T Acc: 加速率 (CoE: Profile Acceleration 0x6083)

U32_T Dec: 减速率 (CoE: Profile Deceleration 0x6084)

回传值:

回传错误代码。

调用函数成功回传“ECERR_SUCCESS” (0), 反之函数调用失败回传错误代码, 错误代码定义于 `EcErrors.h` 头文件中。

用法:

本函式使用“Profile Velocity mode”来完成 Jog 运动, 因此须确认 CiA402 模块是否支持 Profile Velocity(PV)模式。呼叫本函式时会检查并自动切换 Operation Mode 是否为 PV 模式。而 `Jog` 和 `JogA` 的差别在于输入参数不同:

`NEC_CoE402Jog()` 只设定目标速度 “MaxVel” (CoE: Target Velocity 0x60FF) 并启动 Jog 运动, 加减速速度(CoE: Profile Acceleration and Deceleration: 0x6083, 0x6084) 基本上是依照 CiA402 模块目前的设定值。

`NEC_CoE402JogA()` 设定所有相关参数包含目标速度“MaxVel”(CoE: Target Velocity 0x60FF), 加速度 “Acc”(CoE: Profile Acceleration 0x6083) 和减速度“Dec”(CoE: Profile Deceleration 0x6084)并启动 Jog 运动。

当 Option:OPT_WMC (Wait motion complete) 至能(enable), 此函数会等待 Jog 运动到达设定的速度后或错误发生时返回, 其效果等同于呼叫 *NEC_CoE402WaitTargetReached()*

`OPT_IAC` (0x20000000) 和 `OPT_IDC` (0x40000000) 是适用于 `NEC_CoE402JogA()`, 表示忽略输入参数使用模块内部设定值。

呼叫 `NEC_CoE402Halt()` 可以暂停或从启 Jog 运动。

注意！ 禁止于 Callback 函数中调用此函数

参阅:

NEC_CoE402WaitTargetReached(); NEC_CoE402Halt()

2.6.2. NEC_CoE402Halt

停止/暂停运动

C/C++语法:

```
RTN_ERR NEC_CoE402Halt( CANAxis_T Axis, I32_T OnOff );
```

参数:

CANAxis_T Axis: 指定控制轴代号。轴代号由 `NEC_CoE402GetAxisId()` 取得

I32_T OnOff: 0:解除, 1:停止或暂停

回传值:

回传错误代码。

调用函数成功回传“ECERR_SUCCESS” (0), 反之函数调用失败回传错误代码, 错误代码定义于 `EcErrors.h` 头文件中。

用法:

本函式主要控制 Controlword bit8:Halt (CoE: 0x6040), 用于停止或暂停目前的运动, 停止的动作行为通常搭配 Halt option code (CoE:0x605D)参数的设定。详细的动作规格需参阅该模块说明书。

`NEC_CoE402Halt()` 指令适用于所有操作模式(mode of operation), 当参数"OnOff" 设定为 1 时表示停止或暂停运动, 若要重启运动必须先解除 Halt 状态, 须将参数"OnOff" 设定为 0。

注意! 禁止于 Callback 函式中调用此函数

参阅:

`NEC_CoE402SetCtrlWord(); NEC_CoE402GetCtrlWord()`

2.7. 归零运动 (Homing mode)

2.7.1. NEC_CoE402Home / NEC_CoE402HomeEx

启动单轴原点归零运动(Homing)

C/C++语法:

```
RTN_ERR NEC_CoE402Home( CANAxis_T Axis, U32_T Option );
RTN_ERR NEC_CoE402HomeEx( CANAxis_T Axis, U32_T Option, I8_T Method, I32_T
Offset, U32_T MaxVel, U32_T ZeroVel, U32_T Acc );
```

参数:

CANAxis_T Axis: 指定控制轴代号。轴代号由 `NEC_CoE402GetAxisId()` 取得

U32_T Option: 功能选项, 采 bit 形式。两个功能以上, 以 OR 方式输入

OPT_WMC (0x00010000): 等待 Home 运动完成

OPT_MTD (0x08000000): 忽略 Method 输入参数

OPT_IMV (0x10000000): 忽略 MaxVel 输入参数

OPT_IAC (0x20000000): 忽略 Acc 输入参数

OPT_IZV (0x40000000): 忽略 ZeroVel 输入参数

OPT_IOF (0x80000000): 忽略 Offset 输入参数

I8_T Method: 归零模式(CoE: 0x6098), 请参与 CiA402 驱动器手册

I32_T Offset: 原点位置偏移量(CoE: 0x607C)

U32_T MaxVel: 归零运动最大速度(CoE: 0x6099:1)

U32_T ZeroVel: 靠近寻找原点速度(CoE: 0x6099:2)

U32_T Acc: 归零运动加速度率(CoE: 0x609A)

回传值:

回传错误代码。

调用函数成功回传“ECERR_SUCCESS” (0), 反之函数调用失败回传错误代码, 错误代码定义于 `EcErrors.h` 头文件中。

用法:

本函式使用 CoE “Homing mode” 来完成归零运动(Homing), 因此须确认 CiA402 模块是否支持 Homing(HM)模式。呼叫本函式时会检查并自动切换 Operation Mode 是否为 HM 模式。而 Home 和 HomeEx 的差别在于输入参数不同:

NEC_CoE402Home() 单纯用来启动归零运动(Homing)，相关的 Homing 参数如归零模式(CoE: 0x6098)，原点位置偏移量(CoE: 0x607C)等基本上是依照 CiA402 模块目前的设定值。可使用 *NEC_CoE402SetParameter()*单独设定相关参数值。

NEC_CoE402HomeEx() 设定所有相关参数包含归零模式 “Method” (CoE: 0x6098), 原点位置偏移量 “Offset” (CoE: 0x607C), 归零运动最大速度 “MaxVel” (CoE: 0x6099:1), 靠近寻找原点速度 “ZeroVel” (CoE: 0x6099:2) 和归零运动加速度率 “Acc” (CoE: 0x609A) 并启动 Homing 运动。

当 Option:OPT_WMC (Wait motion complete) 至能(enable), 此函数会等待 Homing 运动到完成后或错误发生时返回, 其效果等同于呼叫 NEC CoE402WaitHomeFinished()

Option: OPT_MTD (0x08000000), OPT_IMV (0x10000000), OPT_IAC (0x20000000),
OPT_IZV (0x40000000), OPT_IOF (0x80000000)只适用于 *NEC_CoE402HomeEx()*, 表示忽略输入参数使用模块内部设定值。

呼叫 `NEC CoE402Halt()` 可以暂停或从启 Homing 运动。

注意!

禁止于 Callback 函数中调用此函数

除了引用“OPT_WMC”选项外，此函数返回时，不会清除归零运动启动位。我们建议用户在归零运动程序完成后，调用 `NEC_CoE402ClearHomeStartBit` 函数清除归零运动启动位。

参阅:

NEC CoE402WaitHomeFinished(); NEC CoE402Halt();

NEC CoE402ClearHomeStartBit();

2.7.2. NEC_CoE402WaitHomeFinished

等待单轴原点归零运动(Homing)结束

C/C++语法:

```
RTN_ERR NEC_CoE402WaitHomeFinished( CANAxis_T Axis );
```

参数:

CANAxis_T Axis: 指定控制轴代号。轴代号由 `NEC_CoE402GetAxisId()` 取得

回传值:

回传错误代码。

调用函数成功回传“ECERR_SUCCESS” (0)，反之函数调用失败回传错误代码，错误代码定义于 `EcErrors.h` 头文件中。

用法:

此函数为同步函数，呼叫后直到归零运动结束后才返回。若返回错误代码表示归零运动失败或者暂停。

注意! 禁止于 Callback 函式中调用此函数

参阅:

`NEC_CoE402Home();NEC_CoE402HomeEx();`

2.7.3. NEC_CoE402ClearHomeStartBit

清除单轴原点归零运动(Homing)启动位

C/C++语法:

```
RTN_ERR NEC_CoE402ClearHomeStartBit ( CANAxis_T Axis );
```

参数:

CANAxis_T Axis: 指定控制轴代号。轴代号由 `NEC_CoE402GetAxisId()` 取得

回传值:

回传错误代码。

调用函数成功回传“ECERR_SUCCESS” (0)，反之函数调用失败回传错误代码，错误代码定义于 `EcErrors.h` 头文件中。

用法:

此函数用于清除原点归零运动启动位。当马达正处在归零运动种态下时，调用此函数，马达的行为会依据驱动器的设计，立即停止或继续执行归零运动。

参阅:

`NEC_CoE402Home();NEC_CoE402HomeEx();`

2.7.4. NEC_CoE402CheckHomeStatus

检查当前归零运动状态

C/C++语法:

```
RTN_ERR NEC_CoE402CheckHomeStatus( CANAxis_T Axis, U16_T *pStatus );
```

参数:

CANAxis_T Axis: 指定控制轴代号。轴代号由 `NEC_CoE402GetAxisId()` 取得

U16_T *pStatus: 传回当前归零运动状态

回传值:

回传错误代码。

调用函数成功回传“ECERR_SUCCESS” (0)，反之函数调用失败回传错误代码，错误代码定义于 `EcErrors.h` 头文件中。

用法:

此函数用以取得当前归零运动状态。用户可在执行归零运动后，调用此函数已得知当前归零运动状态。此函数可能回传的状态如下所列：

#define HOMING_IN_PROGRESS	(0)
#define HOMING_TARGET_NOT_REACH	(1)
#define HOMING_COMPLETE	(2)
#define HOMING_INTERRUPTED	(3)
#define HOMING_ERR_VEL_ZERO	(4)
#define HOMING_ERR_VEL_NON_ZERO	(5)

除了归零运动仍处在“HOMING_IN_PROGRESS”之外，此函数在返回前，会一并清除归零运动启动位。

参阅:

`NEC_CoE402Home();NEC_CoE402HomeEx();`

2.8. 扭力控制 (Torque Control)

2.8.1. NEC_CoE402SetTargetTorque / NEC_CoE402GetTargetTorque

设定/读取目标扭力 (CoE: 0x6071, PT, CST)

C/C++语法:

```
RTN_ERR NEC_CoE402SetTargetTorque( CANAxis_T Axis, I16_T TargetTorque );
RTN_ERR NEC_CoE402GetTargetTorque( CANAxis_T Axis, I16_T *TargetTorque );
```

参数:

CANAxis_T Axis: 指定控制轴代号。轴代号由 `NEC_CoE402GetAxisId()` 取得

I16_T TargetTorque: 设定目标扭力(CoE: 0x6071)

I16_T * TargetTorque: 回传目标扭力(CoE: 0x6071)

回传值:

回传错误代码。

调用函数成功回传“ECERR_SUCCESS” (0)，反之函数调用失败回传错误代码，错误代码定义于 `EcErrors.h` 头文件中。

用法:

本函数可于 Callback 函数中使用，但必须将对象 0x6071 设定为 RxPDO mapping 对象。

TargetTorque 通常被用于 Profile Torque mode(PT) 和 Cyclic Sync Torque mode(CST) 运动模式，可用 `NEC_CoE402SetOperationMode()` 切换运动模式。

Torque 单位视驱动器容量而定，通常一刻度为 0.1%，详细请参阅相关手册。

参阅:

`NEC_CoE402SetOperationMode();NEC_CoE402GetActualTorque()`

2.8.2. NEC_CoE402GetActualTorque

读取实际扭力 (CoE: 0x6077, PT, CST)

C/C++语法:

```
RTN_ERR NEC_CoE402GetActualTorque( CANAxis_T Axis, l16_T  
*TorqueActualValue );
```

参数:

CANAxis_T Axis: 指定控制轴代号。轴代号由 `NEC_CoE402GetAxisId()` 取得

`l16_T *TorqueActualValue`: 回传实际扭力 (CoE: 0x6077)

回传值:

回传错误代码。

调用函数成功回传“`ECERR_SUCCESS`” (0)，反之函数调用失败回传错误代码，错误代码定义于 `EcErrors.h` 头文件中。

用法:

本函数可于 `Callback` 函数中使用，但必须将对象 0x6077 设定为 `TxPDO mapping` 对象。

`Torque` 单位视驱动器容量而定，通常一刻度为 0.1%，详细请参阅相关手册。

参阅:

`NEC_CoE402SetTargetTorque(); NEC_CoE402GetTargetTorque();`

2.8.3. NEC_CoE402SetTorqueProfile

设定目标扭力与变化率(0x6071, 0x6087)

C/C++语法:

```
RTN_ERR NEC_CoE402SetTorqueProfile( CANAxis_T Axis, I16_T TargetTorque, U32_T
TorqueSlope );
```

参数:

CANAxis_T Axis: 指定控制轴代号。轴代号由 NEC_CoE402GetAxisId()取得

I16_T TargetTorque: 设定目标扭力 (CoE: 0x6071)

U32_T TorqueSlope: 设定扭力变化率 (CoE: 0x6087)

回传值:

回传错误代码。

调用函数成功回传“ECERR_SUCCESS” (0)，反之函数调用失败回传错误代码，错误代码定义于EcErrors.h头文件中。

用法:

本函式使用”Profile Torque mode”来完成 Torque 控制，因此须确认 CiA402 模块是否支持 Profile Torque (PT)模式。呼叫本函式时会检查并自动切换 Operation Mode 是否为 PT 模式。

本函式会同时设定目标扭力 “TargetTorque” (CoE: 0x6071) 与扭力变化率 “TorqueSlope” (CoE: 0x6087)，并自动判断相关的 CoE 对象使用 PDO 或 SDO 存取。

Torque 单位视驱动器容量而定，通常一刻度为 0.1%，详细请参阅相关手册。

注意! 禁止于 Callback 函式中调用此函数

参阅:

NEC_CoE402SetOperationMode(); NEC_CoE402SetTargetTorque();

NEC_CoE402GetActualTorque()